

	PROTOCOLO DE SEGURIDAD OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA	
--	--	--

Fecha :

PS N° 02 vers 1

OPERACION DE CARGA Y DESCARGA DE
operaciones con carácter repetitivo

1. EMPRESA DE ACOGIDA

Razón social	XP LOG		
Dirección	n° 5515 Route Industrielle Parc Prologis 76430 Saint Vigor D'Ymonville		
Responsable	NOMBRE Y APELLIDO	FUNCIÓN	TELEFONO
	Olivier JEAN BAPTISTE	Director	+33 (0)2 35 13 90 36
Contactos locales	Centralita	Nicolas RIPOLL	Cédric HERICHER
	+33 (0)2 35 13 90 20	+ 33 (0)2 35 13 05 04	+33 (0)2 35 13 90 38
	Fax : 02 35 13 37 98		
Horarios de apertura	De Lunes a Viernes : 8h30-12h00 / 13h30-17h00		

2. EMPRESA DE TRANSPORTE

Razón social			
Dirección			
Responsables	NOMBRE Y APELLIDO	FUNCIÓN	TELEFONO
Responsable de las operaciones en el lugar de intervención			

3. INFORMACIONES SOBRE LAS MERCANCIAS Y OPERACIONES

Tipo de operación	CARGA Y DESCARGA
Lugar de intervención	XP LOG, edificios 1, 3 y 4
Mercancías	varias mercancías
Embalaje	Paletas, cajas de cartón, conservas...
Cantidad	Variable
Peso	Variable
Tipo de vehículo	camión portador, camión remolque, camión portacontenedores

4. MATERIAL A DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE

NINGUN

5. CONSIGNAS DE TRABAJO DE XP LOG

Operaciones de carga o descarga de varias mercancías
--

Fecha :

PS N° 02 vers 1

6. CONSIGNAS GENERALES DE SEGURIDAD

Los muelles de carga y descarga son un lugar con riesgos. Este documento está destinado a informar a los conductores sobre la seguridad y los riesgos que podrían enfrentar.

- Antes de salir de su vehículo, el conductor tiene la obligación de llevar equipos de protección individual.
- Estar atento y verificar que los conductores de máquinas de manipulación que circulan en el parque de contenedores le han visto.
- Se prohíbe fumar en el interior de los almacenes y oficinas.
- La introducción y el consumo de alcohol o sustancia reduciendo vigilancia es prohibido.
- Velocidad está limitada a 20 km/h.
- Respetar las indicaciones.
- Circulación de peatones está prohibida fuera de las marcas viales.
- Apaga el motor durante las operaciones de carga y descarga. Como mínimo debe calzarse uno de los ejes del vehículo. Pise el freno de estacionamiento .

7. EQUIPOS DE SEGURIDAD

Zapatos de seguridad / chaleco de seguridad

Equipos proporcionado por las empresas de transporte.

8. PRINCIPALES RIESGOS IDENTIFICADOS

- Riesgos de colisión : cruce de tractores y remolques
- Riesgos de colisión : maniobras de carretillas elevadoras
- Riesgos de colisión : circulación de peatones
- Riesgos de caída : inversión de mercancías
- Riesgos de caída : plataformas de alto nivel

9. INSTRUCCIONES ESPECIFICAS DURANTE LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE LOS CONTENEDORES

- Presentarse en la oficina administrativa (un documento con una referencia de orden es obligatorio)
- Dar los documentos XP LOG para la operación de carga y descarga
- Indication du quai de chargement ou déchargement
- Presentarse en el muelle de carga indicado respetando las instrucciones de seguridad
- Esperar en la zona dedicada
- Firmar los documentos de transporte

10. ORGANIZACIÓN DE EMERGENCIA

Lo que debe hacer en caso de accidente :

PROTEGER ALERTAR SOCORRER

Telefono de XP LOG

+33 (0)2 35 13 90 20

Emergencia

112

Bombero

18

Centro de control de envenenamientos

02 35 88 44 00

Urgencias Medicas

15

Médico laboral

02 32 74 94 94

Gendarmería

17

Fecha :

PS N° 02 vers 1

11. PLANO DE CIRCULACIÓN

Seguir el plano de circulación abajo

Respetar los límites de velocidad

Presentarse a la recepción y seguir las instrucciones

PLANO DE CIRCULACIÓN – XP LOG, n°5515 route industrielle, 76430 SAINT VIGOR D'YMONVILLE – Almacenes



 <small>Logistique - Stockage - Distribution - Transport</small>	PROTOCOLO DE SEGURIDAD OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA	
---	--	--

Fecha :

PS N° 02 vers 1

12. ACUERDO

Fecha :

	NOMBRE Y APELLIDO	FUNCIÓN	FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA
XP LOG	OLIVIER JEAN BAPTISTE	DIRECTOR	
EMPRESA DE TRANSPORTE			